

Инвестор:	_____	Форма по ОКУД	0322005
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик):	ООО "СЕТИКО" 115682, г.Москва, ул.Шипиловская, д.64, корпус 1, эт.1, пом.147, ком.1,РМЗК	по ОКПО	18980520
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик):	ООО "Лифт-Комфорт" , 117574, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯСЕНЕВО, УЛ.ГОЛУБИНСКАЯ, ВЛД. 4А СТР.1	по ОКПО	45103111
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка:	г.Москва, ул. Островитянова, д.9, корпус.4, пп.1-6		
Объект:	Капитальный ремонт лифтового оборудования в 2023г. рег.№№ 145653, 145650, 145654, 145651, 145655, 145652, 145649, 145646, 145648, 145645, 145647, 145644 (1 этап)		
		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	к-25/23-лк
		дата	07 06 2023
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
279	16.08.2023

Отчетный период	
с	по
07.06.2023	16.08.2023

АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) **1583828,21** руб.

по пор.	поз. по см.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
											ЗТР, всего чел-ч
											Стоим. ед. с начисл., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ремонтные работы

1	1	14.5-60-2	Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде - два (рег.№145653)	1	1						
			ЗП			61,87	1,00	1,067	26,06	1720,36	
			НР от ЗП	%	70,00					1204,25	
			СП от ЗП	%	43,00					739,75	
			ЗТР	чел-ч	5,41		1,00	1,067			6

3664,36 3664,36

2	2	14.5-49-3 демонтаж т.ч.4 п.6.1.1.3	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде - два, при парной работе лифтов (замена плат управления, тормоза, контроллера) (демонтаж) (рег.№145653)	1	2						
---	---	---------------------------------------	--	---	---	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗП			49,59	1,00	1,067	26,06	2757,80	
			ЭМ			0,13	1,00	1,067	3,66	1,02	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	1,067	26,06	(0,00)	
			МР			0,00	1,00	1,028	0,00	0,00	
			НР от ЗП	%	70,00					1930,46	
			СП от ЗП	%	43,00					1185,85	
			ЗТР	чел-ч	3,642			1,00	1,067		8

5875,13 2937,57

3	3	14.5-49-3	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде - два, при парной работе лифтов (замена плат управления, тормоза, контроллера) (монтаж) (рег.№145653)	1 блок	2						
			ЗП			165,29	1,00	1,067	26,06	9192,11	
			ЭМ			0,44	1,00	1,067	3,66	3,44	
			в т.ч. ЗПМ			0,01	1,00	1,067	26,06	(0,56)	
			МР			0,00	1,00	1,028	0,00	0,00	
			НР от ЗП	%	70,00					6434,48	
			СП от ЗП	%	43,00					3952,61	
			НР и СП от ЗПМ (95,00% и 65,00%)	%	160,00					0,90	
			ЗТР	чел-ч	12,14			1,00	1,067		26

19583,54 9791,77

4	4	14.5-56-3	Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде - два, при парной работе лифтов (рег.№№ 145653, 145650, 145654, 145651)	1 эл. аппарат	16						
			ЗП			68,16	1,00	1,067	26,06	30324,13	
			НР от ЗП	%	70,00					21226,89	
			СП от ЗП	%	43,00					13039,38	
			ЗТР	чел-ч	5,86			1,00	1,067		100

64474,97 4029,69

Итого по разделу

93598,00

Раздел 2. Материалы

5	5		Плата тормоза 1040.02.01.00.00	шт.	1	17550,00	1,00	1,00	1,00	17550,00	
6	6		Трансформатор для ШУЛК ТПР-359	шт.	1	8739,90	1,00	1,00	1,00	8739,90	
7	7		Плата управления лифтом ПКЛ-17 ЕИЛА.687255.008	шт.	4	41462,20	1,00	1,00	1,00	165848,80	
8	8		Процессор ПЗУ для платы ПКЛ-17 LW 4.3.1.2	шт.	4	12285,00	1,00	1,00	1,00	49140,00	
9	9		Пускатель 220VAC 63A ПМ12-063151	шт.	8	7563,19	1,00	1,00	1,00	60505,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10		Пускатель 220VAC 63A PM12-063551	шт.	4	15811,54	1,00	1,00	1,00	63246,16	
11	11		Пускатель 220VAC 10A 4э+2р PM12-010500	шт.	4	4130,02	1,00	1,00	1,00	16520,08	
Итого по разделу										381550,46	

Итого по всем разделам

475148,46

НДС, %

0,00

Всего

475148,46



Скало

"Лифт-Комфорт"
М.П.

Директор

(должность)

Скало
(подпись)

Р.С. Соловьев

(расшифровка подписи)

Привалов

М.П.



Генеральный директор

(должность)

Привалов
(подпись)

Н.И. Кудин

(расшифровка подписи)

Инвестор:	_____	Форма по ОКУД	0322005
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик):	ООО "СЕТИКО" 115682, г.Москва, ул.Шипиловская, д.64, корпус 1, эт.1, пом.147, ком.1,РМЗК	по ОКПО	18980520
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик):	ООО "Лифт-Комфорт" , 117574, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯСЕНЕВО, УЛ.ГОЛУБИНСКАЯ; ВЛД. 4А СТР.1	по ОКПО	45103111
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка:	г.Москва, ул. Островитянова, д.9, корп.4, пп.1-6		
Объект:	Капитальный ремонт лифтового оборудования в 2023г. рег.№№ 145653, 145650, 145654, 145651, 145655, 145652, 145649, 145646, 145648, 145645, 145647, 145644 (частичное выполнение работ по ремонту лифтов 2 этап)		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер К-25/23-ЛК
			дата 07 06 2023
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
282	22.08.2023

Отчетный период	
с	по
17.08.2023	22.08.2023

АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) **1583828,21** руб.

Номер по подр.	поз по си.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
											ЗТР, всего чел-ч
											Стоим. ед. с начисл., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ремонтные работы

1	2	14.5-49-3	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде - два, при парной работе лифтов (замена плат управления, тормоза, контроллера) (демонтаж)	1	13							
		т.ч.4										
		п.6.1.1.3										
			(рег.№№145653, 145650, 145654, 145651, 145655, 145652, 145649)									
			ЗП			49,59	1,00	1,067	26,06	17925,71		
			ЭМ			0,13	1,00	1,067	3,66	6,60		
			в т.ч. ЗИМ			0,00	1,00	1,067	26,06	(0,00)		
			МР			0,00	1,00	1,028	0,00	0,00		
			НР от ЗП								8	70,00
												12548,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ЗП	%	43,00					7708,06	
			ЗТР	чел-ч	3,642		1,00	1,067			51
										38188,37	2937,57
2	3	14.5-49-3	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде - два, при парной работе лифтов (замена плат управления, тормоза, контроллера) (монтаж) (рег.№145653, 145650, 145654, 145651, 145655, 145652, 145649)	1	13						
			ЗП			165,29	1,00	1,067	26,06	59748,74	
			ЭМ			0,44	1,00	1,067	3,66	22,34	
			в т.ч. ЗИМ			0,01	1,00	1,067	26,06	(3,61)	
			МР			0,00	1,00	1,028	0,00	0,00	
			НР от ЗП	%	70,00					41924,12	
			СП от ЗП	%	43,00					25691,96	
			НР и СП от ЗИМ (95,00% и 65,00%)	%	160,00					5,78	
			ЗТР	чел-ч	12,14		1,00	1,067			166
										127292,94	9791,76
3	4	14.5-56-3	Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде - два, при парной работе лифтов (рег.№ 145655, 145652, 145649)	1 эл. аппарат	12						
			ЗП			68,16	1,00	1,067	26,06	22743,10	
			НР от ЗП	%	70,00					15920,17	
			СП от ЗП	%	43,00					9779,53	
			ЗТР	чел-ч	5,86		1,00	1,067			75
										47877,53	3989,79
Итого по разделу										213358,84	

Раздел 2. Материалы

4	5	Плата тормоза 1040.02.01.00.00	шт.	1	17550,00	1,00	1,00	1,00		17550,00
5	7	Плата управления лифтом ПКЛ-17 ЕИЛА.687255.008	шт.	2	41462,20	1,00	1,00	1,00		82924,40
6	8	Процессор ПЗУ для платы ПКЛ-17 LW 4.3.1.2	шт.	3	12285,00	1,00	1,00	1,00		36855,00
7	9	Пускатель 220VAC 63A ПМ12-063151	шт.	8	7563,19	1,00	1,00	1,00		60505,52
8	10	Пускатель 220VAC 63A ПМ12-063551	шт.	3	15811,54	1,00	1,00	1,00		47434,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	11		Пускатель 220VAC 10А 4а+2р ПМ12-010500	шт.	4	4130,02	1,00	1,00	1,00	16520,08	

Итого по разделу **261789,62**

Итого по всем разделам 475148,46

НДС, % 0,00

Всего **475148,46**



Директор
(должность)

[Handwritten Signature]
(подпись)

Р.С. Соловьев
(расшифровка подписи)



Генеральный директор
(должность)

[Handwritten Signature]
(подпись)

Н.И. Кудин
(расшифровка подписи)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: dd76a2c0-eb9f-42d9-a644-cf81bb360ca3

ОТПРАВЛЕНО	ООО "ЛИФТ-КОМФОРТ", Соловьев Роман Сергеевич, Директор	3	22.08.23 15:47 (MSK)	Сертификат 010E1EDD00FCAE8A994722188F3F621B37
УТВЕРЖДЕНО	ООО "СЕТИКО", Кудин Николай Иванович, Генеральный директор		24.08.23 10:45 (MSK)	Сертификат 0164FC8C00DFAE078D473FCBA87AC93F0D

Инвестор:	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	0322005
Заказчик (Генподрядчик):	ООО "СЕТИКО" 115682, г.Москва, ул.Шипиловская, д.64, корпус 1, эт.1, пом.147, ком.1, РМЗК (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	18980520
Подрядчик (Субподрядчик):	ООО "Лифт-Комфорт" , 117574, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯСЕНЕВО, УЛ.ГОЛУБИНСКАЯ, ВЛД. 4А СТР.1 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	45103111
Стройка:	г.Москва, ул. Островитянова, д.9, корп.4, пп.1-6		
Объект:	Капитальный ремонт лифтового оборудования в 2023г. рег.№№ 145653, 145650, 145654, 145651, 145655, 145652, 145649, 145646, 145648, 145645, 145647, 145644 (частичное выполнение работ по ремонту лифтов 2 этап)		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер К-25/23-ЛК
			дата 07 06 2023
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
282	22.08.2023

Отчетный период	
с	по
17.08.2023	22.08.2023

АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) **1583828,21** руб.

Номер	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с начисл., руб.
по пор.	поз. по см.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ремонтные работы

1	2	14.5-49-3 демонтаж т.ч.4 п.6.1.1.3	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде - два, при парной работе лифтов (замена плат управления, тормоза, контроллера) (демонтаж) (рег.№№145653, 145650, 145654, 145651, 145655, 145652, 145649)	1	13						
						ЗП	49,59	1,00	1,067	26,06	17925,71
						ЭМ	0,13	1,00	1,067	3,66	6,60
						в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	1,067	26,06	(0,00)
						МР	0,00	1,00	1,028	0,00	0,00
						НР от ЗП		%	70,00		12548,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ЗП	%	43,00					7708,06	
			ЗТР	чел-ч	3,642		1,00	1,067			51

38188,37 2937,57

2	3	14.5-49-3	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде - два, при парной работе лифтов (замена плат управления, тормоза, контроллера) (монтаж) (рег.№145653, 145650, 145654, 145651, 145655, 145652, 145649)	1 блок	13						
			ЗП			165,29	1,00	1,067	26,06	59748,74	
			ЭМ			0,44	1,00	1,067	3,66	22,34	
			в т.ч. ЗПМ			0,01	1,00	1,067	26,06	(3,61)	
			МР			0,00	1,00	1,028	0,00	0,00	
			НР от ЗП	%	70,00					41824,12	
			СП от ЗП	%	43,00					25691,96	
			НР и СП от ЗПМ (95,00% и 65,00%)	%	160,00					5,78	
			ЗТР	чел-ч	12,14		1,00	1,067			168

127292,94 9791,76

3	4	14.5-56-3	Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде - два, при парной работе лифтов (рег.№№ 145655, 145652, 145649)	1 эл. аппарат	12						
			ЗП			68,16	1,00	1,067	26,06	22743,10	
			НР от ЗП	%	70,00					15920,17	
			СП от ЗП	%	43,00					9779,53	
			ЗТР	чел-ч	5,86		1,00	1,067			75

47877,53 3989,79

Итого по разделу

213358,84

Раздел 2. Материалы

4	5		Плата тормоза 1040.02.01.00.00	шт.	1	17550,00	1,00	1,00	1,00	17550,00	
5	7		Плата управления лифтом ПКЛ-17 ЕИЛА.687255.008	шт.	2	41462,20	1,00	1,00	1,00	82924,40	
6	8		Процессор ПЗУ для платы ПКЛ-17 LW 4.3.1.2	шт.	3	12285,00	1,00	1,00	1,00	36855,00	
7	9		Пускатель 220VAC 63A ПМ12-063151	шт.	8	7563,19	1,00	1,00	1,00	60505,52	
8	10		Пускатель 220VAC 63A ПМ12-063551	шт.	3	15811,54	1,00	1,00	1,00	47434,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	11		Пускатель 220VAC 10A 4э+2р ПМ12-010500	шт.	4	4130,02	1,00	1,00	1,00	16520,08	

Итого по разделу **261789,62**

Итого по всем разделам 475148,46

НДС, % 0,00

Всего **475148,46**



Сдал: _____
М.П. _____
Директор
(должность)

Р.С. Соловьев

(подпись)

Р.С. Соловьев

(расшифровка подписи)

Принял: _____
М.П. _____
Генеральный директор
(должность)

(подпись)

Н.И.Кудин

(расшифровка подписи)

Инвестор:	_____	Форма по ОКУД	0322005
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик):	ООО "СЕТИКО" 115682, г.Москва, ул.Шипиловская, д.64, корпус 1, эт.1, пом.147, ком.1, РМЗК	по ОКПО	18980520
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Подрядчик (Субподрядчик):	ООО "Лифт-Комфорт" , 117574, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯСЕНЕВО, УЛ.ГОЛУБИНСКАЯ, ВЛД. 4А СТР.1	по ОКПО	45103111
	(организация, адрес, телефон, факс)		
Стройка:	г.Москва, ул. Островитянова, д.9, корп.4, пп.1-6		
Объект:	Капитальный ремонт лифтового оборудования в 2023г. рег.№№ 145653, 145650, 145654, 145651, 145655, 145652, 145649, 145646, 145648, 145645, 145647, 145644 (частичное выполнение работ по ремонту лифтов 2 этап)		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер К-25/23-ЛК
			дата 07 06 2023
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
282	22.08.2023

Отчетный период	
с	по
17.08.2023	22.08.2023

АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) **1583828,21** руб.

Номер	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с начисл., руб.
по пор.	поз. по см.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ремонтные работы

1	2	14.5-49-3 демонтаж т.ч.4 п.6.1.1.3	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде - два, при парной работе лифтов (замена плат управления, тормоза, контроллера) (демонтаж) (рег.№№145653, 145650, 145654, 145651, 145655, 145652, 145649)	1	13						
						ЗП	49,59	1,00	1,067	26,06	17925,71
						ЭМ	0,13	1,00	1,067	3,66	6,60
						в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	1,067	26,06	(0,00)
						МР	0,00	1,00	1,028	0,00	0,00
						НР от ЗП		%	70,00		12548,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП от ЗП	%	43,00					7708,06	
			ЗТР	чел-ч	3,642		1,00	1,067			51

38188,37 2937,57

2	3	14.5-49-3	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде - два, при парной работе лифтов (замена плат управления, тормоза, контроллера) (монтаж) (рег.№145653, 145650, 145654, 145651, 145655, 145652, 145649)	1 блок	13						
			ЗП			165,29	1,00	1,067	26,06	59748,74	
			ЭМ			0,44	1,00	1,067	3,66	22,34	
			в т.ч. ЗПМ			0,01	1,00	1,067	26,06	(3,61)	
			МР			0,00	1,00	1,028	0,00	0,00	
			НР от ЗП	%	70,00					41824,12	
			СП от ЗП	%	43,00					25691,96	
			НР и СП от ЗПМ (95,00% и 65,00%)	%	160,00					5,78	
			ЗТР	чел-ч	12,14		1,00	1,067			168

127292,94 9791,76

3	4	14.5-56-3	Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде - два, при парной работе лифтов (рег.№№ 145655, 145652, 145649)	1 эл. аппарат	12						
			ЗП			68,16	1,00	1,067	26,06	22743,10	
			НР от ЗП	%	70,00					15920,17	
			СП от ЗП	%	43,00					9779,53	
			ЗТР	чел-ч	5,86		1,00	1,067			75

47877,53 3989,79

Итого по разделу

213358,84

Раздел 2. Материалы

4	5		Плата тормоза 1040.02.01.00.00	шт.	1	17550,00	1,00	1,00	1,00	17550,00	
5	7		Плата управления лифтом ПКЛ-17 ЕИЛА.687255.008	шт.	2	41462,20	1,00	1,00	1,00	82924,40	
6	8		Процессор ПЗУ для платы ПКЛ-17 LW 4.3.1.2	шт.	3	12285,00	1,00	1,00	1,00	36855,00	
7	9		Пускатель 220VAC 63A ПМ12-063151	шт.	8	7563,19	1,00	1,00	1,00	60505,52	
8	10		Пускатель 220VAC 63A ПМ12-063551	шт.	3	15811,54	1,00	1,00	1,00	47434,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	11		Пускатель 220VAC 10А 4э+2р ПМ12-010500	шт.	4	4130,02	1,00	1,00	1,00	16520,08	

Итого по разделу **261789,62**

Итого по всем разделам 475148,46

НДС, % 0,00

Всего **475148,46**



Сдал:

М.П.

Директор

(должность)

Соловьев
(подпись)

Р.С. Соловьев

(расшифровка подписи)

Принял:

М.П.

Генеральный директор

(должность)

Кудин
(подпись)

Н.И.Кудин

(расшифровка подписи)

Инвестор:	_____	Форма по ОКУД	Код	0322005
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (Генподрядчик):	ООО "СЕТИКО" 115682, г.Москва, ул.Шипиловская, д.64, корпус 1, эт.1, пом.147, ком.1,РМЗК	по ОКПО		18980520
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Подрядчик (Субподрядчик):	ООО "Лифт-Комфорт" , 117574, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯСЕНЕВО, УЛ.ГОЛУБИНСКАЯ, ВЛД. 4А СТР.1	по ОКПО		45103111
	(организация, адрес, телефон, факс)			
Стройка:	г.Москва, ул. Островитянова, д.9, корп.4, пп.1-6			
Объект:	Капитальный ремонт лифтового оборудования в 2023г. рег.№№ 145653, 145650, 145654, 145651, 145655, 145652, 145649, 145646, 145648, 145645, 145647, 145644 (Окончательный расчет)			
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер	К-25/23-ЛК
			дата	07 06 2023
		Вид операции		

Отчетный период	
с	по
23.08.2023	25.09.2023

Номер документа	Дата составления
331	25.09.2023

АКТ о приемке выполненных работ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контрактом) **1583828,21** руб.

Номер		Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Коэффициенты пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно
по пор.	поз. по см.										ЗТР, всего чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Ремонтные работы

1	2	14.5-49-3 демонтаж т.ч.4 п.6.1.1.3	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде - два, при парной работе лифтов (замена плат управления, тормоза, контроллера) (демонтаж) (рег.№ 145646, 145648, 145645, 145647, 145644)	1	10						
			ЗП			49,59	1,00	1,067	26,06	13789,01	
			ЭМ			0,13	1,00	1,067	3,66	5,08	
			в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	1,067	26,06	(0,00)	
			МР			0,00	1,00	1,028	0,00	0,00	
			НР от ЗП	%	70,00					9652,31	
			СП от ЗП	%	43,00					5929,27	
			ЗТР	чел-ч	3,642		1,00	1,067			39

29375,64 2937,56

